

建设工程施工过程跟踪审核周报

编号: 武华【2024】076

工程名称	武汉学院二期体育馆项目	建设单位	武汉学院
施工单位	武汉建工	监理单位	湖北新天地工程建设监理有限责任公司
咨询内容	第(76)期周报		
咨询单位意见	<p>一、项目概况 体育馆项目位于东门北侧,地下1层,地上2层,夹层1层,建筑总高度22.2米。体育馆规划总建筑面积23797.34m²,其中地上建筑面积13795.46m²,地下体育用房4204.54m²,场地架空1664.88m²,地下停车及设备房4132.46m²。</p> <p>本期2025年9月29日至2025年10月05日,总包:一层卫生间保护层浇筑,二层清理,二层墙面开裂整改,地下室羽毛球场雨水排水管安装,电井桥架安装,地下室套管洞口封堵,地下室雨水排水管安装,空调冷凝水管改装变配电放电缆支架暗转,设备房墙面、顶棚油漆施工。幕墙:屋面天沟安装,屋面天窗安装,暖通:东南边管井钢管焊接,二层风管拼装。精装:舞蹈馆龙骨修复,乒乓球馆刮灰,一层篮球馆龙骨安装一层楼梯间刮腻子,一层篮球馆洞口封堵。</p> <p>二、跟审人员配备</p> <p>公司主管领导:朱超文,13871107369;项目负责人:官平,15907199225;项目主审人:秦祖娟13971592378;现场跟审人:胡建华,1333992065。</p> <p>项目负责人及项目主审人每周去项目至少一次,现场跟审人每天驻守项目。现场每天都有人值守,确保随叫随到,服务至上。</p> <p>三、本周工作内容:</p> <p>(一) 资料收集情况</p> <p>本周通过与施工、监理单位对接,收集到了如下资料:</p> <ol style="list-style-type: none">本周参加施工单位安全周检查;拍摄现场施工图片 6.0张;参加监理例会。 <p>(二) 沟通交流情况:</p> <ol style="list-style-type: none">本周检查风管开孔位置;本周检查幕墙骨架焊接点打磨; <p>(三) 存在问题及建议</p> <ol style="list-style-type: none">建议夹层排烟窗变更开启方式;建议精装消防箱处包封处补节点图。		



第(76)期周报附图

一、屋面不锈钢天沟安装



二、二层暖通开孔（计18处）



三、屋面天沟安装



四、地台龙骨安装



五、屋面瓦安装



六、夹层隔墙拆除（2处）

