

建设工程施工过程跟踪审核周报

编号: 武华【2024】081


工程名称	武汉学院二期体育馆项目	建设单位	武汉学院
施工单位	武汉建工	监理单位	湖北新天地工程建设监理有限责任公司
咨询内容	第(81)期周报		
咨询单位意见	<p>一、项目概况</p> <p>体育馆项目位于东门北侧，地下1层，地上2层，夹层1层，建筑总高度22.2米。体育馆规划总建筑面积23797.34m²，其中地上建筑面积13795.46m²，地下体育用房4204.54m²，场地架空1664.88m²，地下停车及设备房4132.46m²。</p> <p>本期2025年11月3日至2025年11月9日。一层及夹层办公室吊顶木基层、龙骨安装及封石膏板，一层及夹层局部电路改造及穿线，篮球场墙面钢骨架施工，电焊工焊负一楼羽毛球馆天花吸音板龙骨吊筋，油漆工准备工作喷负一楼走道天花板油漆，电焊工焊二楼墙面骨架方管，天花板转换层，南边地下室外墙干挂石材，东面外墙干挂石材，北边外墙面石材干挂，电梯安装，暖通管道安装。</p> <p>二、跟审人员配备</p> <p>公司主管领导：朱超文，13871107369；项目负责人：官平，15907199225；项目主审人：秦祖娟13971592378；现场跟审人：胡建华，1333992065。</p> <p>项目负责人及项目主审人每周去项目至少一次，现场跟审人每天驻守项目。现场每天都有人值守，确保随叫随到，服务至上。</p> <p>三、本周工作内容：</p> <p>(一) 资料收集情况</p> <p>本周通过与施工、监理单位对接，收集到了如下资料：</p> <p>1、本周参加施工单位安全周检查；</p> <p>2、拍摄现场施工图片 7.0张；</p> <p>3、参加监理例会。</p> <p>(二) 沟通交流情况：</p> <p>1、本周进行暖通防火阀品牌检查；</p> <p>2、本周检查防火垂帘相关资料；</p> <p>(三) 存在问题及建议</p> <p>1、建议二层屋面天沟做满水试验；</p> <p>2、建议雨期检查屋面渗水情况，发现一处及时处理。</p> <div><div>武汉华隆工程造价咨询有限公司</div><div>项目负责人（签字）：官平</div><div>日期：2025 年11月10日</div></div>		

第(81)期周报附图

一、东面石材干挂



二、地台骨架安装



三、二层天花龙骨安装



四、地下室防火垂帘



五、防火阀安装



六、铝板检查

