

建设工程施工过程跟踪审核周报

编号: 武华【2024】080

工程名称	武汉学院二期体育馆项目	建设单位	武汉学院
施工单位	武汉建工	监理单位	湖北新天地工程建设监理有限责任公司
咨询内容	第(80)期周报		
咨询单位意见	<p>一、项目概况</p> <p>体育馆项目位于东门北侧,地下1层,地上2层,夹层1层,建筑总高度22.2米。体育馆规划总建筑面积23797.34m²,其中地上建筑面积13795.46m²,地下体育用房4204.54m²,场地架空1664.88m²,地下停车及设备房4132.46m²。</p> <p>本期2025年10月27日至2025年11月2日,水电工2人安装天花线管,木工安装羽毛球馆玻镁板,油漆工2人刮负一楼、楼梯局部腻子灰、打磨天花,电焊工6人焊二楼、负一楼转换层,篮球场区域墙面龙骨安装,一层及夹层办公室吊顶木基层及龙骨安装,一层及夹层局部电路改造及穿线,杂工地下室清理地面杂物,南边地下室外墙干挂石材,东面外墙干挂石材,电梯安装。</p> <p>二、跟审人员配备</p> <p>公司主管领导:朱超文,13871107369;项目负责人:官平,15907199225;项目主审人:秦祖娟13971592378;现场跟审人:胡建华,1333992065。</p>		
	<p>项目负责人及项目主审人每周去项目至少一次,现场跟审人每天驻守项目。现场每天都有人值守,确保随叫随到,服务至上。</p> <p>三、本周工作内容:</p> <p>(一) 资料收集情况</p> <p>本周通过与施工、监理单位对接,收集到了如下资料:</p> <ol style="list-style-type: none">本周参加施工单位安全周检查;拍摄现场施工图片 7.0张;参加监理例会。 <p>(二) 沟通交流情况:</p> <ol style="list-style-type: none">本周进行小便斗、夹层楼面砖选样;本周检查外墙石材的色差; <p>(三) 存在问题及建议</p> <ol style="list-style-type: none">建议管道包封前补刷污染处的油漆建议卫生间墙面管槽及时恢复。		



日期: 2025 年11月03日

第 (80) 期周报附图


一、南面石材干挂




二、南边门厅屋面板安装



三、二层天花龙骨安装



四、看台石英砂样板



五、消防门包封



六、卫生间墙面防水

